



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP P2035

Subject: HP P2035

Enviado por: Fabianomcr

Enviado em: 13/08/2012 10:43:30

bom dia amigos,
tenho notado o seguinte problema nas impressoras hp p2035 onde toda vez que troco o rolo
pressor, as buchas e a película a máquina fica fazendo um barulho alto na unidade fusora quando
esta funcionando, já percebi isso em várias máquinas desse modelo, alguém já passou por isso????