



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP P2035**

**Subject: Re: HP P2035**

Enviado por: Anaconda

Enviado em: 23/08/2012 11:21:03

Citando:

Fabianomcr escreveu:

bom dia amigos,

tenho notado o seguinte problema nas impressoras hp p2035 onde toda vez que troco o rolo pressor, as buchas e a película a maquina fica fazendo um barulho alto na unidade fusora quando esta funcionando, ja percebi isso em varias maquinas desse modelo, alguem ja passou por isso????

Muito cuidado com o lubrificante usado nesta fusora pois pode danificar a película recém-colocada e dar atolamento toda mão, só utilize a branca já indicada pelo Giovanniw anteriormente