



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP P2035**

**Subject: Re: HP P2035**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 14/12/2012 08:51:30

talvez possa ser a qualidade das peças, mas provavelmente é problema com a graxa, procure lubrificar bem a película e as buchas, se preciso faça o giro manualmente para conferir se não há ruídos.