



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother 8912

Subject: Re: brother 8912

Enviado por: Sergio-Tec

Enviado em: 18/09/2013 21:30:17

O resistor térmico central (thermostato) detectou temperatura acima do valor especificado.