



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP P2035

Subject: Re: HP P2035

Enviado por: Bobveta

Enviado em: 28/11/2013 21:02:48

Posso lhe adiantar que o problema não esta no fusor, estou com uma aqui também com o mesmo problema impressão perfeita peças ok, graxa e peças de qualidade mas o barulho persiste, troquei o fusor completo para ir eliminando os problemas mas não resolveu problema é em outra parte, vou passar agora para as engrenagens, qualquer novidade eu posto.