



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP P2035

Subject: Re: HP P2035

Enviado por: Erik_wil

Enviado em: 29/11/2013 14:37:03

Boa tarde, troque a engrenagem do balancin e do rolo de pressão fusor, elas devem estar com desgaste acentuado ocasionando o barulho!