



*Fórum Impressoras...*

---

**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: SANSUNG SCX 4623F**

**Subject: Re: SANSUNG SCX 4623F**

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 13/08/2012 17:19:08

troque o sensor, pode ter continuidade mais pode haver algum defeito "fisico"