



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: scx 4623f atolamento

Subject: Re: scx 4623f atolamento(resolvido)

Enviado por: toppan

Enviado em: 14/08/2012 19:50:20

Fui no cliente verificar o defeito e constatei que o sensor de papel do scanner adf não voltava, faltava regular a mola.

Obrigado a todos pelas dicas.