



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP P2035

Subject: Re: HP P2035

Enviado por: tecPenna

Enviado em: 13/12/2012 11:05:22

to com o mesmo problema, peguei uma impressora dessa, estava atolando o papel na saída, era a película, agora ela imprime normalmente, mas está com um barulho irritante, como se fossem engrenagens, segui os procedimentos indicados pelos amigos aqui do fórum, porém não resolveu, troquei apenas a película, lubrifiquei as buchas, todas as engrenagens e eixos possíveis de ser lubrificado, mas sem sucesso, o que mais pode ser???